

KFC Waldstr. 92 90763 Fürth

14.09.2009

- Die Isolierleitungen der Postmixanlage waren defekt.
- In der Spülküche waren die Verkleidungen an der Wand defekt.
- Das Lager war verschmutzt.
- Im Lager und in der Küche waren Fliesenschäden.

12.08.2010

- An der Kühlzelle waren rostige Stellen.
- Im kleinen Lager waren Fliesenschäden.
- Der Türstock zum kleinen Lager war verrostet und die Farbe blätterte ab.
- Beim Kühlraum im Vorbereitungsraum waren Roststelen vorhanden und die Farbe blätterte ab.